

THERMOMÈTRE À PIQUER

Référence : 12322

RESUME

Découvrez notre thermomètre à piquer idéal pour mesurer la température de tous les produits, liquides ou solides.

Il réalisera des mesures allant de -50 à 300°C.

Grâce à son câble de 1 mètre, la sonde du thermomètre à piquer peut être déportée.

Les points forts :

- Sécurité : auto coupure
- Sauvegarde des données
- Pied pour installation sur table
- Pile 1,5 V AAA fournie

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du thermomètre à piquer ?

Optez pour le thermomètre à piquer pour mesurer la température de tous types de produits, liquides ou solides.

Il est capable de mesurer une température entre -50 et 300 °C avec une précision de +/- 1°C. L'affichage de température se fait au dixième de degré près.

La mesure se fait à l'aide d'une sonde à fixer sur l'appareil, qui peut être déportée d'un mètre grâce à son câble. Le câble peut

être rangé directement dans l'appareil. Un embout sert à protéger la sonde.

Si vous souhaitez une mesure de la température à distance, sans contact, nous vous proposons notre [thermomètre infrarouge pour professionnel](#).

Le thermomètre à piquer détient plusieurs fonctionnalités :

- Auto coupure : l'appareil se coupe automatiquement lorsqu'il perçoit une inactivité prolongée
- Sauvegarde des données : possibilité de sauvegarder des mesures temporairement
- Valeur max/min : affichage de la température la plus élevée et la plus basse mesurée sur une période donnée

Grâce à sa pince, le thermomètre peut être fixé en hauteur. Il peut également être positionné sur une table avec son pied.

Pour qu'il fonctionne, le thermomètre à piquer est livré avec sa pile AAA.

Pour la gestion du vide dans un circuit, découvrez notre [vacuomètre pour clim](#) et notre [pompe à vide professionnelle](#).

Dans le même univers, découvrez nos gammes phares : [pompe de relevage et pompe à vide professionnel](#), [cintreuse tubes](#) et [outils de mesure pro](#).

En savoir plus sur l'[outillage climatisation](#) !

Caractéristiques du thermomètre à piquer

- Plage de mesure : -50 à 300°C
- Unités : C° ou F°
- Résolution : 0,1°C
- Précision : +/- 1°C
- Alimentation : pile 1,5V AAA (fournie)
- Longueur du câble : 1 m