

GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE Référence : 16712

RESUME

Découvrez la graisse haute température, une graisse industrielle utilisée pour le graissage des roulements, paliers et articulations soumis à de fortes températures et charges.

Elle forme également un film lubrifiant permettant de protéger les mécanismes des attaques extérieures : rouille, corrosion et usure.

Cette graisse haute température roulement est insoluble à l'eau pour s'adapter aux environnements humides.

Conditionnement :

- Cartouche de 400 g : à l'unité ou par carton de 24
- Pot de 500 g : à l'unité ou par carton de 6
- Seau de 16 kg
- Fût de 50 kg

Les points forts :

- Large plage de température : -20°C à +200°C
- Très adhérente
- Excellente stabilité mécanique
- Compatible avec tous types d'élastomères

DECLINAISONS

Conditionnement

Cartouche 400g - À l'unité
Cartouche 400g - Carton de 24
Pot 500 g - À l'unité

Pot 500 g - Carton de 6
Seau 16 kg
Fût de 50 kg

DESCRIPTION

Les avantages de la graisse haute température

Découvrez la graisse haute température conçue pour le graissage des roulements, paliers et articulations soumis à de hautes températures et de fortes pressions.

Elle est formulée à base d'huiles minérales et synthétiques avec un savon inorganique.

L'utilisation de cette graisse haute température roulement permet de lubrifier durablement vos mécanismes, même pour ceux confrontés à des conditions sévères. Elle forme un film fin lubrifiant très adhérent qui permettra de protéger les pièces contre l'usure, la corrosion et la rouille.

Grâce à sa formulation insoluble à l'eau, cette graisse est compatible avec les équipements exposés à l'humidité, à la vapeur ou à des environnements exigeants.

Choisissez le conditionnement qui vous convient :

- Cartouche de 400 g : à l'unité ou par carton de 24 (plus économique par carton)
- Pot de 500 g : à l'unité ou par carton de 6 (plus économique par carton)
- Seau de 16 kg
- Fût de 50 kg

Il est vivement conseillé de protéger votre sol, avec un [tapis d'absorption industriel](#), par exemple.

Utilisation de la graisse haute température roulement

Avant l'application d'une graisse, il est primordial de bien dégraisser la zone au préalable. Ainsi, découvrez le [dégraissant d'atelier Bardahl](#).

La graisse haute température roulement peut être appliquée :

- Au pinceau
- Avec une spatule
- Avec une [pompe à graisse à cartouche](#)
- Via un système de lubrification automatique ou centralisé

Rendez vous sur toute la gamme de [graisse de maintenance](#) avec les [graisses pour industrie Bardahl](#) et les [graisses pour industrie IGOL](#).

Découvrez nos autres solutions de graissage pour environnement exigeant dont la [graisse rotation rapide Bardahl](#), la [graisse NSF H1 Bardahl](#) et la [graisse haute pression IGOL](#).

Caractéristiques de la graisse industrielle haute température

Nature du savon : inorganique

Caractéristiques : haute température, extrême pression

Couleur : rouge

Grade NLGI : 2

Viscosité de l'huile de base à 40°C : 180 mm²/s

Test 4 billes (soudure) : 240 kg

Test 4 billes (usure) : < 0,8 mm

Plage de température : -20°C à +200°C

Point de goutte : sans

Durée de conservation : 60 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité

Conditionnement :

- Cartouche de 400 g
- Carton de 24 cartouches de 400 g
- Pot de 500 g
- Carton de 6 pots de 500 g
- Seau de 16 kg
- Fût de 50 kg