

### BARRE DE CHARGE GONDOLE Référence : 05839

#### RESUME

Cette barre de charge perforée se positionne dans les perforations des montants/crémaillères. Elle sert à soutenir les accessoires de gondole comme les bras pour gondole.

Cela permet de présenter des produits ne pouvant être mis en vente de manière optimale sur une [tablette de rayonnage gondole](#).

La longueur de notre barre de charge est de 1000 mm et est adaptée à la largeur de nos [gondoles rayonnage](#).

Les points forts :

- Charge maximale élevée
- Modulable
- Résistante

#### DECLINAISONS

| Longueur | Option de la barre de charge |
|----------|------------------------------|
| 1000 mm  | Perforée                     |
| 665 mm   | Lisse                        |
| 1000 mm  | Lisse                        |
| 665 mm   | Perforée                     |

#### DESCRIPTION

### Description de la barre de soutien pour gondole

Une barre de charge pour gondole est une alternative à la [gondole à fond perforé](#). C'est un accessoire conçu pour

s'installer sur les crémaillères de la gondole dans le but d'ajouter et de soutenir d'autres accessoires.

Son installation dans les crémaillères ne nécessite pas de fixation particulière et permet donc de régler facilement la hauteur des articles en fonction des besoins de présentation.


La crémaillère, aussi appelé "montant", a des trous perforés à intervalles réguliers permettant d'insérer les différents accessoires, tels que les bras de charge ou les [broches simples](#) ou [broches doubles](#).

Attention, nous ne pouvons garantir que cette barre de charge soit compatible avec toute autre gondole achetée ailleurs que sur notre site.


Retrouvez l'ensemble de nos [équipements de magasin](#).

## Comment installer la barre de charge rayonnage

La barre de charge est fixée en insérant ses extrémités dans les trous de la crémaillère. Assurez-vous régulièrement que la barre de charge est solidement fixée à la crémaillère pour éviter tout risque de chute.



Une fois la barre de charge installée, vous pouvez accrocher les accessoires ainsi que les articles souhaités.



### Caractéristiques de la barre de charge perforée

Matériau : Acier

Charge maximale : 100 kg

Dimensions (L x l x H) : 1000 x 200 x 500 mm

Couleur : Blanc RAL 9001

## Caractéristiques de la barre de charge lisse

Matériau : Acier

Charge maximale : 100 kg

Dimensions (L x l x H) : 1000 x 300 x 200 mm

Couleur : Blanc RAL 9001